

4540.110.G

Комплект «Готов к сварке»



Automatically better welding

Состав комплекта 4540.110.G :



4540.110.G Комплект «Готов к сварке»:



СИЗОД e3000 с маской сварщика Спутник14

1. Маска сварщика серии e600
2. Светофильтр Автопилот 5-14
3. Турбоблок e3000 (зел)
4. Карабин



Характеристики и настройки 4540.110.G :



4540.110.G Комплект «Готов к сварке»:



1. Регулировка полностью автоматическая
2. Наивысший класс защиты по очистке воздуха – TN3
3. Наивысший класс защиты по АСФ – 14 DIN
4. Самый мощный турбоблок – продлевает срок службы фильтра
5. Самая удобная система – меньше нагрузки на спину (при использовании разгрузки)
6. Самая легкая маска – меньше нагрузки на шею



ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Максимальное затемнение 14 DIN – сварка
300-550 Ампер




Комфорт для глаз при сварке
повышенными токами
300-500 А

Уровень затемнения до

14 DIN



АСФ Спутник14 DIN



- Автоматическое распознавание уровня затемнения - АВТОПИЛОТ
- Регулировка затемнения от 5 до 14 DIN
- Светофильтр с точной цветопередачей
- Функция плавного выхода из режима затемнения «Сумрак»
- Потолочная сварка разрешена!
- Суперчувствительность сеноров срабатывания
- Защита легких – степень очистки ТНЗ (до 500 ПДК)




АСФ настройки Спутник14



Крышка гнезда
батареек

Задержка высветления
0.3 с или 1.5 с (1.5 с в режиме «Сумрак»)

slow
медленно




fast
быстро

sensitivity
чувствительность
с диапазоном «super high»
«суперчувствительность»



Ручная калибровка
«автопилота»
+/- 2 DIN от базового
значения «N»



Светодиод
«Низкий заряд»
батареек

Настроить в начале использования.

*Если слишком темно –
понемногу крутить в сторону -2*

*Если слишком светло –
понемногу крутить в сторону +2*

АСФ Спутник14




АСФ лицевая часть

Солнечные батареи



Автопилот
Распознавание уровня
яркости

Сенсоры
2 x IR



Описание АСФ




Технические данные:

Уровень затемнения	5 – 14 (Автоматическая подстройка с коррективкой -2 до +2 DIN)
Время переключения	100 мс (23°C / 73°F) 80 мс (55°C / 131°F)
Переключение из темного	0.3s или 1.5 с (с функцией «Сумрак»)
Размер АСФ	90 x 110 x 7мм / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Размер поля зрения (АСФ)	50 x 100 мм / 1.97 x 3.94"
Рабочая температура	от -10°C до 70°C / 14°F – 157°F
Температура хранения	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Классификация EN379	1 / 1 / 1 / 2
Вес	460 г



Фильтрующая система e3000

Легко в использовании...




Светодиоды сигнализации
и состояния

Регулировка потока воздуха
(запоминает последний режим)

Включение-выключение - нажать
кратко для включения /
удерживать нажатой 2 секунды
для выключения – *защита от
случайных отключений при касании
кнопки в рабочей зоне –
БЕЗОПАСНОСТЬ СВАРЩИКА)*

e3000

Выбор потока воздуха



Фильтрующая система e3000

Сигнализация



	Низкий заряд батареи
	Критически низкий заряд батареи
	Засорен фильтр
	Отсутствует фильтр
	Другие проблемы



- Сигнализация на отсутствие фильтра – сварщик не начнет работу без фильтра – **БЕЗОПАСНОСТЬ СВАРЩИКА**
- Автоматическое самотестирование - нет необходимости самостоятельного тестирования – **БЕЗОПАСНОСТЬ СВАРЩИКА**



Аксессуары и запасные части

Фильтрующая система e3000 аэрозольный фильтр



Поток

Защита от искр
Артикул 4088.102




Пред фильтр
Артикул 4088.101



R3 Аэрозольный фильтр – 1 шт.
Артикул 4088.100



R3 Аэрозольный фильтр – 25 шт.
Артикул 4088.106



Фильтрующая система e3000

Фильтр от запаха



Фильтр от запаха в комплекте с пластиковой
многократной установочной рамкой

Артикул 4088.103

Фильтр от запаха

Артикул 4088.104



Фильтрующая система e3000 Батареи питания (аккумуляторы)




Стандарт **12/10/8 часов**

Артикул 4551.011

Увеличенный **20/14/12 часов**

Артикул 4551.012



Фильтрующая система e3000 Мультизарядка



Станция для одновременной зарядки 6 батарей –
возможность обустройства станций обслуживания
на предприятии

Артикул 4551.013



Фильтрующая система e3000 Разгрузочная система




Разгрузочная система – разгружает спину, удобно настраивается под комплектацию сварщика

Артикул 4551.040



e3000


АСФ Автопилот 5-14 DIN



АСФ Автопилот 5-14


Артикул 5012.490

Маска e600



Внешнее защитное
стекло (линза)

Артикул 5000.212



Внутреннее защитное
стекло (линза)

Артикул 5000.001



Потовпитывающие
накладки оголовья маски

5004.073 - передняя

5004.020 - обратная

Маска e600 Концепция защиты ТНЗ



Уплотнение маски оборудованной
для СИЗОД

Артикул 4160.000

*Требует регулярной очистки –
промывания в теплой воде.*

Не защищает от искр!!



e600 Аксессуары



Защита груди кожаная
Артикул 4028.015



Защита головы и шеи (СИЗОД)
Артикул 4028.031



Карабин-крюк на пояс
Артикул 5002.900

